

8.	OKNA - Stan techn. okien – dobry.
9.	PODŁOGI - Rodzaj podłóg – podłogi z paneli, parkietu, wykładzin i płytek PCV. - Stan techn. podłóg – podłoga z wykładziny w szatni jest w złym stanie. Podłogi z parkietu powycierane. ZALECENIA- 1. Podłogi z wykładziny w szatni do wymiany. 2. Podłogi z parkietu do szlifowania i lakierowania.
10.	POSADZKI - Rodzaj posadzek – posadzki z płytek, lastryka i betonu. - Stan techn. posadzek – dobry.
11.	SANITARIATY - Stan techn. sanitariatów – dobry.
12.	POWŁOKI MALARSKIE - Stan techn. powłok – dobry.
13.	KLATKI SCHODOWE - Stan techn. biegów i spoczników – dobry. - Stan techn. balustrad – dobry.
14.	ZADASZENIE W ŚCIANIE POŁUDNIOWEJ - Stan techn. zadaszenia – zadaszenie jest w stanie złym, rynna dziurawa, pokrycie dziurawe. ZALECENIE - rynna i pokrycie zadaszenia do wymiany.
15.	SCHODY ZEWNĘTRZNE - Stan techn. schodów – dobry. - Stan techn. balustrad – dobry.
16.	TARASY - Stan techn. tarasów – betonowe posadzki na tarasach są w stanie lichym, stwierdza się spękania i nierówności. ZALECENIA – tarasy wymagają remontu.
17.	ELEWACJA - Rodzaj elewacji – elewacja wykonana z tynku i pomalowana farbami emulsyjnymi. - Stan techn. elewacji – elewacja jest w stanie dostatecznym.

WNIOSKI KOŃCOWE

Na podstawie przeglądu technicznego stwierdzam, że stan techniczny budynku przedszkolnego pozwala na jego użytkowanie.

Termin wykonania zaleceń określi Zarządca budynku.

Kontroli dokonał

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
MIECZYŚLAW NOWACKI
upr. § 5 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 2
upr. BN-10.9/48/80 - NIP 6180017088
ul. Widok 104/10, 62-800 Kalisz
tel. 75-366-20

